


川版

静岡支局
 (担当地域 静岡・山梨)
 〒424-0886
 静岡市清水区草薙399-2
 電話054(349)555E
 FAX054(349)555E
 神奈川担当
 携帯070(6998)871


静岡県自県 SSS特集

生経緯不明、有害物質含有も



鈴木宏政社長(上)
 環境省がPCBの適
 正な対応を求める

トランス、コンデンサを
 廃棄・リサイクルする前に
 PCBが含まれているかどうかの確認を
 必ずして欲しい。



PCBを含む絶縁油が含まれている恐れがあると指摘。高額な処理費用の負担を避けるために偽ってSS業者に、PCB含有廃油が持ち込まれることを想定する必要があるとそうだ。


天皇製油は、昨秋からSS業者を含む取引先企業にPCB含有の恐れのある廃油に対する適正な対応方法を文書、口頭で説明している。同社は「トランスやコンデンサなどに使用されている絶縁油にPCBが含まれている可能性がある。PCBは毒性がとも強く、さまざまな健康被害を引き起こす。目視で確認は不可能なため、化学分析しなければ混入有無の確認ができない」としている。

国、政府はPCB含有量の規制対象を露当たり0.5ppm超としてPCB特別措置法を制定しており、PCBが含まれていると知らずに廃棄物、廃油などを売買・処分しても違法となる。また次のような罰則規定が設けられている。▽平成39年3月31日までに適正な処理を行わず環境大臣または都道府県知事による改善命令に違反した場合、3年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科(環境省が定める場合を除く)3年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれらの併

科▽PCB廃棄物の保管および処分について届け出を行わなかった、虚偽の届け出をした場合、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金▽PCB保管事業者の相続、合併または分離により事業を承継した法人が承継の届け出を行わなかった、虚偽の届出をした場合、30万円以下の罰金。同社は昨年12月から「PCB分析サービス」の販売を開始した。同社本社工場の施設内にPCB分析検出装置「フロー式イムノセンサ」を導入。分析業務を専門に手がけている企業を除いて廃油リサイクル関連業者がPCB分析検出装置を導入するのは静岡県内では初となる。同装置の検出下限は露当り0.10マイクログラム、絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル、

国、政府の指導に基づいた分析を実施している。分析費用は2万5000円(検体11税別)。納期は検体の同社到着から7営業日。PCB分析サービスの流れは①問い合わせ・依頼(電話・FAX・問い合わせフォーム)の必要事項を記入②サンプル採取(同社よりサンプル採取キットを送付、依頼者が採取・返送)③分析(絶縁油の微量PCBに関する簡易測定マニュアルに基づいた分析を実施)④報告(報告書を指定住所へ郵送)となる。

同社では「環境問題で間違った対応は企業存続の命とりになる恐れがある。SS現場で発生経緯の不明な油の持ち込みを受けた場合には、注意が必要だ」と呼びかけている。



天皇製油株式会社
 PCB分析装置導入
 12月より分析サービス開始致します

▼フロー式イムノセンサ

PCBはトランスやコンデンサの絶縁油に含まれている有害物質です。廃棄する前に必ず確認する必要があります。

▼簡易装置 ▼検体採取装置 ▼分析装置

分析用までお気軽にお問い合わせください
 TEL 0120-434-053 FAX 053-586-9915 メール enty@tenbo

静岡県自県 SSS特集